

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
Основная общеобразовательная школа № 9 города Жигулевска городского округа
Жигулевск Самарской области Структурное подразделение детский сад № 10 «Снежок»*

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

**объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования**



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБОУ ООШ № 9
 Аношкин А.С.
 20 11 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
 для инвалидов
 объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта государственное бюджетное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 9 структурное подразделение детский сад № 10 «Снежок»
- 1.2. Адрес объекта 445352, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск, города Жигулевска, ул. Фрунзе, 24
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание, одноэтажное здание, площадью 832 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 918 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1959 г.-основное здание, 1976 г. - пристрой, последнего капитального ремонта 1986 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г., капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.10. Название организации (учреждения): государственное бюджетное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 9 структурное подразделение детский сад № 10 «Снежок»
 Короткое наименование ГБОУ ООШ № 9 СПДС № 10 «Снежок»
- 1.11. Юридический адрес организации (учреждения) 445352, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск, города Жигулевска, ул. Фрунзе, 24
- 1.12. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.13. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.14. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.15. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Самарской области.
- 1.16. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 443099, г.Самара, ул. А.Толстого, д.38/16

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории дети от 2,5 до 7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов(*инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,* инвалиды, инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 87 человек /в день, вместимость 87 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвалидов объекта	Рекомендации
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	
2	Сменные кресла-коляски	Нет	Приобретение не планируется
3	Поручни	Нет	Установка будет планироваться с учетом потребностей инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а так же с учетом финансирования.
4	Пандусы	Нет	Установка будет планироваться с учетом потребностей инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а так же с учетом финансирования.
5	Подъемные платформы (аппарели)	Нет	
6	Раздвижные двери	Нет	
7	Доступные входные группы	Есть	
8	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть	
9	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нет	
10	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации,	Нет	Установка будет планироваться с

	необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения		учетом потребностей инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а так же с учетом финансирования.
11	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации- звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	Установка будет планироваться с учетом потребностей инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а так же с учетом финансирования.
12	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	
13	Иные (Тактильная навигация для слабовидящих – напольная тактильная плитка)	Нет	Установка будет планироваться с учетом потребностей инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а так же с учетом финансирования.

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги	
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом зданий, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	Приобретение оборудования и носителей информации будет планироваться с учетом финансовой возможностью
2	Обеспечение инвалидам помощи,	Нет	

	необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий		
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проводится при поступлении на работу, Повторный инструктаж ежегодно,	
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	есть	
5	Предоставлении услуги с сопровождением инвалида на территории объекта работником организации.	Есть	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет	
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют	
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документов, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ	Нет	
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения	Нет	Установка индукционных

	массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры		петель и звукоусиливающей аппаратуры будет планироваться при условии финансирования программы
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящие)	Есть	Адаптация сайта ДОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена
11	Обеспечение предоставления услуг тьютера	Нет	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
12	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Есть	

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Вход в здание (главный вход, вход в группы): организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР. Установить пандус в соответствие с нормативными требованиями; установить противоскользкое покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестниц; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника	Индивидуальное решение ТСР (в пределах финансирования)
2	Территория, прилегающих к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесенным цветовой и тактильной маркировки.	Индивидуальное решение ТСР (в пределах финансирования)
3	Санитарно-гигиенические помещения; организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР.	Индивидуальное решение ТСР

	В группах, где имеются унитазы установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины	(в пределах финансирования)

Проведение ремонтных работ на объекте осуществляется с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.201 г. №605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2016)»

Период проведения работ до _____2031_____года

Ожидаемый результат доступность объекта маломобильным группам населения.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкеты № 1 обследования объекта Комиссией, состав которой утвержден приказом СПДС № 10 «Снежок» от 15.01.2021 № 1 .

СПДС № 10 «Снежок» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в проведении услуг на качественном новом уровне с учетом изменений федерального и регионального законодательства.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

Руководитель СПДС «Снежок»

Григорьев
подпись

Григорьев Г.В.
Ф.И.О.

« 21 » января

2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от « 15 » января 2021 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

структурное подразделение детский сад «Снежок» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
общеобразовательной школы № 9 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

445352, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, улица Фрунзе, д.24

Телефон: 8 (84862) 3-55-79, E-mail: sn-snezhok@yandex.ru, руководитель Прососова Татьяна Николаевна
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: 445352, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск

2. Ведомственная принадлежность: Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности: образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: областная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: 87 человека/день, вместимость 87 человек

(количество человек обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта : отдельно стоящее одноэтажное здание, состоящее из основного здания несущие конструкции — кирпичные

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 1 основной, 2 запасных

8. Год постройки: 1959г.

9. Год последней реконструкции 1986 г.- пристрой, 1986 г.- последний капитальный ремонт.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		250	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Остановка «ДК «Луч», маршрутный автобус № 2,1	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	0,15м	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности

1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					Фото №9
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,0 м	Г,С,К		$\geq 0,9$
	*Информация об объекте	наличие	отсутствие	С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие	отсутствие	Г,С	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	4,0 м	Г,С		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	отсутствие	Г,С		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	отсутствие	Г,С		
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	отсутствие	Г,С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м		Г,С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		Г,С		
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного	$< 0,025$ м		С, Г		

движения						
*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м			Г,С		
*Места отдыха	наличие	наличие		Г,С		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		отсутствие				
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м			Г,С		
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)					
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м					
Открытая лестница		наличие				
Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	3,7 м;		Г, С		
Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	2 ступени		Г, С		
Единообразная геометрия ступеней	наличие	отсутствие		Г, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,11 м		Г, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,4 м		Г, С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие		Г,С	создание	
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	нет		Г,С	создание	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02	наличие	отсутствие		Г, С	создание	

	м					
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	отсутствует	Г, С		
	*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	отсутствие	Г, С	установка	
	не травмирующие окончания	наличие	отсутствие	Г,С	установка	
	- высота поручней	0,9 м		Г.С		
	Пандус на рельефе		отсутствие			
	*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м				
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$				
	Поручни с двух сторон:	наличие				
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м				
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м				
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м				
	-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м				
	- не травмирующие окончания	наличие				
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м				
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус наверху	> 1,5 x 1,5 м				
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м				
	- при въезде на пандус внизу	> 1,5 x 1,5 м				
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие				

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					фото №1
	Высота площадки	справочно	0,25 м	Г,С		
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	3,70 x1,05 м	Г, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	отсутствие	Г,С		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствие	Г, С		
	*Навес	наличие	наличие	Г,С		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	наличие	Г,С		
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г,С		
	Лестница наружная	наличие	наличие			фото №1
	Нескользящее покрытие	наличие	наличие	Г, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и внизу тактильной полосы	0,6 м	отсутствие	Г,С	создание	

	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	отсутствие	Г,С	создание	
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	Г,С	создание	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	Г, С	создание	
	Поручни с двух сторон	наличие	отсутствие	Г, С		
	- на высоте	0,9 м		Г, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	отсутствие	Г, С	создание	
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	отсутствие	Г, С		
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	отсутствие	Г, С	создание	
	Пандус наружный	наличие	отсутствие			
	Ширина марша	≥ 1,0 м				
	Угол уклона	≤ 5 °				
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м				
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие				
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м				
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5				
	-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м				

	Поручни с двух сторон:	наличие				
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м				
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м				
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м				
	- *горизонтальные завершения поручней	≥ 0,3 м				
	- не травмирующие окончания	наличие				
	Несколько покрытие	наличие				
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствие			
	*Звуковой маяк у входа	наличие	отсутствие		установка	
	Тамбур					фото № 2
	Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,9x1,95 м ;	Г,С		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	Г,С		
	- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м, при реконструкции ≥0,9 м	0,8 м,	Г,С		
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого элемента</u> ≤ 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м	Наружный – 0,05м; Внутренний – 0,02	Г,С		

			М			
--	--	--	---	--	--	--

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		отсутствует			
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		Г,С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		Г, С	создание	
	Поручни с двух сторон	наличие		Г, С	создание	
	- на высоте	0,9 м		Г, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м		Г, С	установка	
	- не травмирующее окончание	наличие		Г, С	установка	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		отсутствие		создание	
	Ширина марша	≥ 1,0 м				
	Угол уклона	≤ 5 °				
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие				

	Разворотные площадки внизу, сверху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$				
	Поручни с двух сторон:	наличие				
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м				
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м				
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3 \text{ м}$				
	- не травмирующие окончания	наличие				
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	отсутствие			
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		отсутствие			
	- стационарный	наличие				
	- мобильный	наличие				
	Коридоры/холлы		наличие			фото № 3,4
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2 \text{ м}$	2,1	Г,С		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	отсутствие	Г,С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0 \text{ м}$	отсутствие	Г,С		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствие	Г,С	создание	
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствие	Г,С	установка	
	*Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	Г,С	установка	
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	отсутствие	Г,С	установка	
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие	Г,С	установка	

	*Тактильная схема	наличие	отсутствие	Г,С	установка	
	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	наличие			
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж				
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж				
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	≤ 0,1 м	отсутствие			
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м				
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		отсутствие			
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие				
	Контрастная маркировка	наличие				
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие				
	- на высоте	0,9 м				
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие				
	Пандус внутренний на этаже		отсутствие			
	Ширина марша	≥ 1,0 м				
	Угол уклона	≤ 5 °				
	*Колесоотбойники по продольным краям	наличие				

	маршей высотой не менее 0,05 м					
	Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$				
	Поручни с двух сторон:	наличие				
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м				
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м				
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	отсутствие			
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м				
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие				
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие				
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие				
	- на высоте	0,9 м				
	- *горизонтальные завершения поручня вверх, вниз	$\geq 0,3 \text{ м}$				
	- не травмирующие окончания	наличие				
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие				
	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) № 2		отсутствие			
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м				
	Ширина тактильной полосы перед лестничным	0,3-0,5 м				

	маршем					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие				
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие				
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие				
	- на высоте	0,9 м				
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	> 0,3 м				
	Лифт пассажирский	наличие	отсутствие			
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4				
	- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м-				
	-* Поручни	наличие				
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие				

	*Знак доступности	наличие				
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие				

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации : установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		отсутствие			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м				
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м				
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м				
	*Высота порога	отсутствие				
	*Информация тактильная	наличие				
	Информация визуальная контрастная:	наличие				
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м				

	-*высота прописных букв	$\geq 0,025$ м				
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м				
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м				
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №		отсутствие			
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м				
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м				
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		отсутствие			
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м				
	*Место для сидения	наличие				
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие				
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		отсутствие			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \% 1\%$				

	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м				
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2				
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	отсутствие			

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	нет			Фото № 5
	Санузел для инвалидов		отсутствие		реконструкция	Фото №6
	Знак доступности помещения	наличие				
	Тактильная маркировка санузла	наличие				
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м				
	Направление открывания дверей	наружное				
	Кабины для инвалидов:		отсутствие			
	- количество кабин	> 1 шт.				
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м				
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м				
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м				

	Опорные поручни	наличие	отсутствие		создание	
	в т.ч. откидные	наличие				
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	отсутствие		создание	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствие		установка	
	Раковина:		отсутствие		создание	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м				
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м				
	- опорный поручень	наличие				
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы				
	Душевые		отсутствие		создание	
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м				
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м				
	Система тревожной сигнализации	наличие				
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный	Фактическая	Категория для которых установлен	Рекомендуемые мероприятия по адаптации:	Примечание
----------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------	----------------------------------	---	------------

плану БТИ		для инвалидов	величина, наличие	норматив	установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствие			
	Надписи:	наличие	отсутствие			
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м				
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м				
	освещенность	наличие				
	Указатели, пиктограммы	наличие	отсутствие		установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м				
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м				
	освещенность	наличие				
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	отсутствие		установка	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м				
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие				
	на кнопках управления лифта	наличие				
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие				
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой»,	Наличие (не менее 1шт)				

	факсимильные аппараты					
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)				
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие				

Речевые информаторы и маяки	наличие				
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие				
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие				
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие				
*Индукционная система	наличие				

ВЫВОДЫ

Временно не доступно для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, условно доступно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, частично доступен для инвалидов с нарушением слуха и с нарушением умственного развития. Для адаптации объекта для всех групп маломобильных граждан требуется:

создание тактильных средств при входе на территорию; создание горизонтальных площадок (карманов), указателей направления движения, мест отдыха, создание пандуса при входе в здание, установка пиктограмм, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем в коридорах; установка поручней; создание тактильной визуальной контрастной информации в кабинетах; реконструкция санузла для инвалидов; замена надписей, установка освещения надписей; переустановка указателей и пиктограмм; установка тактильных средств информации — создание тактильных средств на территории объекта; установка указателей направления движения, создание мест отдыха на территории объекта, установка рельефной (тактильной) полосы перемаршем вверху и внизу (ширина).

Секретарь межведомственной рабочей группы
заведующий хозяйством СПДС «Снежок»

Бодалова В.В.
(фамилия, и.о)

подпись

« 21 » ноябрь 2011г.

Директор МКУ «Комитет по социальной поддержке населения»

Березина И.Г.

« 21 » Апрель 2011 г.



Члены межведомственной рабочей группы:

Председатель Жигулевской городской общественной организации Самарской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Ленков В.В.

« 21 » Апрель 2011 г.

Инженер-проектировщик МКУ «ЖигулевскСтройЗаказчик»

Березина И.В.

« 21 » Апрель 2011 г.

Приложения

1. Копия Устава ГБОУ ООШ №9
2. Копия технического паспорта на здание СПДС «Снежок» ГБОУ ООШ №9
3. Схематический план СПДС «Снежок» ГБОУ ООШ №9 на карте города
4. Копия Свидетельства о государственной регистрации права управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Самарской области на земельный участок
5. Копия Свидетельства о государственной регистрации права управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Самарской области на здание СПДС «Снежок»

Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения
доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп

Населения на территории ГБОУ ООШ № 9 СПДС № 10 «Снежок» г. о. Жигулевск на 2021-2031 гг

-№ п/п	объекта и название организации , расположен ной на объекте	Адрес объекта	Плановые работы		Ожи даем ый резул тат (по состо янию досту пнос ти)	Финанси рование		Ответ ственн ый испол нитель , соисп олнит ели	Дата текуще го контро ля
			№ паспорта Доступнос ти объекта	Содержание работ		Вит работ			
1	Государс твенное бюджетн ое общеобра зовательн ое учрежден ие Самарско й области	445352, Самарска я область, г.Жигуле вск, ул.Фрунз е,24	№ 1 от 21.01.20 21	Территория прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационн ые мероприятия	ДУ		Заве дующий хозяйств ом СПД С	2030
				Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, ТСР, организационн ые мероприятия	ДУ			
				Путь (пути)	Капитальный	ДУ			

<p>основная общеобразовательная школа № 9 Самарской области г.о.Жигулевска структурное подразделение детский сад № 10 «Снежок»</p>				<p>движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)</p>	<p>ремонт, ТСР, организационные мероприятия</p>					
				<p>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</p>	<p>Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия</p>	ДУ				
				<p>Санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия</p>	ДУ				
				<p>Система информации на объекте (на всех зонах)</p>	<p>Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия</p>	ВНД				

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию(участка)

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход(выходы) на территорию	есть	б/н	фото№ 9	Отсутствует предупреждающая тактильная полоса перед входом	С	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед входом	Работа в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь(пути) движения на территории	есть	б/н	-Фото № 9	Отсутствует тактильная разметка при движении по территории	С	Нанести тактильную разметку движения по территории	Работа в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.3	Лестница(наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус(наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩЕЕ требования к зоне							

2. Результаты обследования входа (входов) в здание

п/п	№	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1		Лестница (наружная)	есть	б/н	фото№1	Отсутствует тактильная разметка	С,К	Установка тактильного обозначения	Работа в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.2		Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3		Входная площадка (перед дверью)	есть	б/н	фото №1	Отсутствует поручни	К,О	Установка поручней	Работа в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.4		Дверь (входная)	есть	б/н	фото№2	Отсутствует тактильная информация, отсутствует световой и звуковой	С,О,К	Установка тактильного обозначения, светового и звукового маяка входа,	Работа в рамках текущего ремонта по мере выделения

					маяк		система вызова помощи	финансовых средств
2.5	Тамбур	есть	б/н	фото№2,2а	Отсутствует тактильная информация, отсутствует световой и звуковой маяк	С,Г	Установка тактильного обозначения	Работа в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩЕЕ требования к зоне							

3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	б/н	№ 4	-Отсутствуют информационные таблички, предупреждающая тактильная разметка о препятствиях	С	Установка таблички, предупреждающая тактильная разметка о препятствиях	Работа в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.2	Лестница (внутри	нет				-	-	-

	здания)							
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	б/н	-	-Имеются порожки высотой 2 см, препятствующие передвижению колясочника	К	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т. зоны безопасности)	есть	б/н	-№ 7,8	-Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям доступности для людей на креслах- колясках и нарушением опорно-двигательного аппарата	- К,С,Г, О	На путях эвакуации не должно быть порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад не должен превышать 0,014 см (п.5.2.4. СП59.13330.2012)	Работа в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩЕЕ требования к зоне							

4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-б/н	-	- Информирующие обозначения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками(шрифтом Брайля). Не соответствуют ширина дверного проема	С,Г,К,О	Следует установить информирующие обозначения помещений:- рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 до 1,75 м, дублирующие рельефными знаками п.3,6 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должно быть не менее	Работа в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

							0,9 м.	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

5. Результаты обследования санитарно – гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-б/н	фото№ 5	Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К,С, О,Г	Установка опорных поручней, кнопки вызова помощи, тактильных обозначений, крючок для одежды и	Работа в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

							костылей	
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

6. Результаты обследования системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-отсутствие символов доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории;- отсутствие различных освещаемых указателей в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета контрастного по отношению к	-К,О,Г,С,У	-нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями	Работа в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

					фоновой поверхности;			
6.2	Акустические средства	нет	-	-	- отсутствие звуковых маяков при входах, пересечения путей движения	-С,Г	-- установить звуковые маяки при входе, пересечения путей движения	Работа в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-Отсутствуют тактильные средства получения информации. Перед дверями, поворотами и лестницей нет тактильной и/или предупреждающей полосы. -отсутствуют рельефные планы в вестибюле; - отсутствуют изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, поворотами	-С	-Привести информационные таблички о помещениях и специалистах в соответствии с требованиями	Работа в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

					коридоров) -			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.			


Заключение по структурно – функциональной зоне ГБОУ ООШ № 9 СПДС № 10 «Снежок»

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояния доступности	Приложение		Работы по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	-б/н	-9	Индивидуальное решение с ТСР
Вход (выход) в здание	ДУ	-б/н	1	Индивидуальное решение с ТСР
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ	-б/н	3,4,7,8	Индивидуальное решение с ТСР

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-б/н		Индивидуальное решение с ТСР
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-б/н	5,6	Индивидуальное решение с ТСР
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД	-б/н		Индивидуальное решение с ТСР
Все зоны и участки	ДУ	-б/н		Индивидуальное решение с ТСР

Приложение к паспорту доступности

План объекта с прилегающей территорией
(СПДС д/с № 10 «Снежок» г. Жигулевска



Фасад здания выходит на улицу Фрунзе.

Руководитель СПДС № 10



Л.Н.Прососова/

Фото № 9 Входная зона на территорию



Фото № 1 Крыльцо, входная площадка



Фото № 2 тамбур



Фото № 2а тамбур



Фото № 7 запасной выход



Фото № 8 запасной выход



Фото №6 туалетная комната для



детей

Фото № 5 туалетная комната для посетителей



Фото № 4 Фойе переход



Фото № 3 Фойе переход

